

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования

Дом детского творчества
«У Белого озера» г. Томска

Структурное подразделение «Огонёк»
(МАОУ ДО ДТ «У Белого озера» СП «Огонёк»)

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

МАОУ ДО ДТ «У Белого озера» СП «Огонёк»
г. Томск, ул. Вокзальная, 41



Томск 2023

Содержание

1. Введение.....	3
2. Паспорт доступности ОСИ.....	4
3. Анкета к паспорту доступности ОСИ	8
4. Акт обследования к паспорту доступности ОСИ.....	10
5. Приложение № 1 к Акту обследования, к Паспорту доступности ОСИ от 30.08.2022 г	19
6. Приложение № 2 к Акту обследования, к Паспорту доступности ОСИ от 30.08.2022 г	22
7. Приложение № 3 к Акту обследования, к Паспорту доступности ОСИ от 30.08.2022 г	25
8. Приложение № 4 к Акту обследования, к Паспорту доступности ОСИ от 30.08.2022 г	29
9. Приложение № 5 к Акту обследования, к Паспорту доступности ОСИ от 30.08.2022 г	32
10. Приложение № 6 к Акту обследования, к Паспорту доступности ОСИ от 30.08.2022 г	35
11. План адаптации объекта	39
12. Заключение	43
Приложения	
13. Приложение № 1 Схема пути от ближайших остановок транспорта до объекта.....	44
14. Приложение № 2 поэтажные планы	45
15. Приложение № 3 Фотофиксация основных зон и элементов	46

Введение

Дата проведения обследования: **14.08.2023 г.**

Общие сведения об объекте:

1. Наименование (вид) объекта: *Образовательное учреждение МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера», СП «Огонёк»,*

2. Адрес объекта: *634006, Россия, Томская область, г. Томск, ул. Вокзальная 41.*

Сведения о размещении объекта:

- *Встроено-пристроенное здание, 3 этажа, площадь 443,1 м²*

- *наличие прилегающего земельного участка: нет.*

3. Год постройки здания: *1987 г.*

4. Название организации (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): *Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества «У «Белого озера» г. Томска, СП «Огонёк» (МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» СП «Огонёк»)*

5. Юридический адрес организации: *634003, Россия, Томская область, г. Томск, ул. Кривая, 33*

6. Основание для пользования объектом: *Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление № 70-АВ 366714 от 20.12.2012 г.*

7. Форма собственности – *Государственная*

8. Территориальная принадлежность – *Муниципальная*

9. Вышестоящая организация – *Департамент образования администрации Города Томска*

Перечень нормативных документов, на соответствие требования которых проводилось обследование объекта:

- *Федеральный закон от 24.11.1995г. № 181-ФЗ (ред. От 28.06.2021) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;*

- *Приказ Минтруда России от 25.12.2012г. № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики»;*

- *СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;*

- *СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения»;*

- *ГОСТ Р 51671-2020 «Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности»;*

- *ГОСТ Р 51261-2017 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования»;*

- *ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования»;*

- *СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;*

- *СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования»;*

- *СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей»;*

- *СП 148.13330.2012 «Помещения в учреждениях социального и медицинского обслуживания. Правила проектирования»;*

- *ГОСТ Р 52131-2019 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования».*

СОГЛАСОВАНО
Эксперт ГРО, ООО ВОИ



Бурмистров Е.В.

« 13 / 2023 г.



УТВЕРЖДАЮ
Директор MAOU DO
ДДТ «У Белого озера»
Пазинич Т.Н.

« 13 / 2023 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры

№ _____

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: *Образовательное учреждение MAOU DO ДДТ «У Белого озера», СП «Огонёк».*

1.2. Адрес объекта: *634006, Россия, Томская область, г. Томск, ул. Вокзальная, 41*

1.3. Сведения о размещении объекта:

- *встроенно-пристроенное здание, 3 этажа, площадь 443,1 м²*

- *наличие прилегающего земельного участка: нет.*

1.4. Год постройки здания: *1987 г.*, последнего капитального ремонта: *Нет данных*

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *Неизвестно*

1.6. Название организации (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): *Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества «У Белого озера» г. Томска, СП «Огонёк» (MAOU DO ДДТ «У Белого озера», СП «Огонёк»).*

1.7. Юридический адрес организации: *634003, Россия, Томская область, г. Томск, ул. Кривая, 33.*

1.8. Основание для пользования объектом: *Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление № 70-АВ 366714 от 20.12.2012 г.*

1.9. Форма собственности: *Государственная*

1.10. Территориальная принадлежность: *Муниципальная*

1.11. Вышестоящая организация: *Департамент образования администрации Города Томска.*

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: *634021, г. Томск, ул. Шевченко, 41а.*

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: *образование*

2.2. Виды оказываемых услуг: *дополнительное образование детей и взрослых*

2.3. Форма оказания услуг: *на объекте*

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: *дети, все возрастные категории*

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): *инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с нарушением умственного развития.*

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: *140 человек*

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: *нет*

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

- *до остановки «пер. Путевой» на ул. Вокзальная, автобусами 19,38,13.*

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: *есть.*

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. *Расстояние до объекта:*

- *от остановки «пер. Путевой» на ул. Вокзальная – 150 м;*

3.2.2. *Время движения (пешком):*

- *от остановки «пер. Путевой» на ул. Вокзальная – 2 мин.;*

3.2.3. *наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да*

3.2.4. *Перекресток: нет*

3.2.5. *Информация на пути следования к объекту: нет*

3.2.6. *Перепады высоты на пути: есть (бордюр)*

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания ДУ

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Д У
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	В Н Д
6	с нарушениями умственного развития	Д У

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект доступен частично для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением слуха, инвалидов с нарушением умственного развития.

Объект не доступен для инвалидов с нарушением зрения и инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	отсутствует
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2023-2028 гг.

в рамках исполнения плана мероприятий для обеспечения доступности объекта «МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» СП «Огонёк и предоставляемых услуг для людей с инвалидностью и других МГН, находящейся по адресу г. Томск, ул. Вокзальная, 41.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧ-И.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) -

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза (разработка проектно-сметной документации)

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации:

https://yandex.ru/maps/org/ogonek_strukturnoye_podrazdeleniye_maou_do_ddt_u_belogo_ozera/1094858201/?ll=84.990894%2C56.503732&z=16

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «14» августа 2023 г.
2. Акта Обследования объекта от «14» августа 2023 г.



УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ ДО ДДТ
«У Белого озера»
Пазинич Т.Н.
«14» августа 2023 г.

АНКЕТА
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Наименование (вид) объекта: *Образовательное учреждение МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера», СП «Огонёк»*
- 1.2 Адрес объекта: *634063, Россия, Томская область, г. Томск, ул. Вокзальная, 41*
- 1.3 Сведения о размещении объекта:
- *Встроенно-присроенное здание, 3 этажа, площадь 443,1 м²*
- *наличие прилегающего земельного участка: нет*
- 1.4 Год постройки здания: *1987 г.*, последнего капитального ремонта: *Нет данных*
- 1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *Неизвестно*
- 1.6 Название организации (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): *Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества «У Белого озера» г. Томска, СП «Огонёк» (МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера», СП «Огонёк»)*
- 1.7 Юридический адрес организации: *634003, Россия, Томская область, г. Томск, ул. Кривая, 33*
- 1.8 Основание для пользования объектом: *Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление № 70 –АВ 366714 от 20.12.2012 г.*
- 1.9 Форма собственности: *Государственная*
- 1.10 Территориальная принадлежность: *Муниципальная*
- 1.11 Вышестоящая организация: *Департамент образования администрации города Томска*
- 1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты: *634021, г. Томск, ул. Шевченко, 41а.*

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: *образование*
- 2.2. Виды оказываемых услуг: *дополнительное образование детей и взрослых*
- 2.3. Форма оказания услуг: *на объекте*
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: *дети, все возрастные категории*
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): *инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с нарушением умственного развития.*
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: *140 человек*
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: *нет*

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

- до остановки «пер. Путьевой» на ул. Вокзальная, **автобусами 13, 38,19;**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **есть**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. **расстояние до объекта:**

- от остановки «пер. Путьевой» на ул. Вокзальная – 150 м;

3.2.2. время движения:

- от остановки «пер. Путьевой» на ул. Вокзальная – 2 мин.;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да**

3.2.4. Перекресток: **есть**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **да**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - **форма обслуживания ДУ**

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Отсутствует
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.



УТВЕРЖДАЮ
Директор MAOU ДО ДДТ
«У Белого озера»
Назинич Т.Н.
14 августа 2023 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДАСТУПНОСТИ ОСИ
№ _____

г. Томск

14 августа 2023 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Наименование (вид) объекта: *Образовательное учреждение MAOU ДО ДДТ «У Белого озера», СП «Огонёк»*
- 1.2 Адрес объекта: *634063, Россия, Томская область, г. Томск, ул. Вокзальная, 41*
- 1.3 Сведения о размещении объекта:
- *Встроено-присроенное здание, 3 этажа, площадь 443,1 м²*
наличие прилегающего земельного участка: *нет*
- 1.4 Год постройки здания: *1987 г.*, последнего капитального ремонта: *Нет данных*
- 1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *Неизвестно*
- 1.6 Название организации (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): *Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Дом Детского Творчества «У Белого озера» г. Томска, СП «Огонёк» (MAOU ДО ДДТ «У Белого озера», СП «Огонёк»)*
- 1.7 Юридический адрес организации: *634003, Россия, Томская область, г. Томск, ул. Кривая, 33*
- 1.8 Основание для пользования объектом: *Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление №70 –АВ 366714 от 20.12.2012 г.*
- 1.9 Форма собственности: *Государственная*
- 1.10 Территориальная принадлежность: *Муниципальная*
- 1.11 Вышестоящая организация: *Департамент образования администрации Города Томска*
- 1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты: *634021, г. Томск, ул. Шевченко, 41а.*

**2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)**

- 2.1 Сфера деятельности: *образование*
- 2.2 Виды оказываемых услуг: *дополнительное образование детей и взрослых*
- 2.3 Форма оказания услуг: *на объекте*
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: *дети, все возрастные категории*
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): *инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с нарушением умственного развития.*
- 2.6 Плановая мощность: *посещаемость (количество обслуживаемых в день),*

вместимость, пропускная способность: *140 человек*

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: *нет*

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
до остановки «пер. Путевой» на ул. Вокзальная
автобусами 13, 38, 19
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: *есть.*

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. *расстояние до объекта:*

- *от остановки «пер. Путевой» на ул. Вокзальная – 150 м;*

3.2.2. *время движения:*

- *от остановки «пер. Путевой» на ул. Вокзальная – 2 мин.;*

3.2.3. *наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да*

3.2.4. *Перекресток: есть*

3.2.5. *Информация на пути следования к объекту: нет*

3.2.6. *Перепады высоты на пути: да*

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - **форма обслуживания ДУ**

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Д У
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	В Н Д
6	с нарушениями умственного развития	Д У

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	отсутствует
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У)

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект доступен частично для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением слуха, инвалидов с нарушением умственного развития.

Объект не доступен для инвалидов с нарушением зрения и инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску.

Заключение комиссии

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов необходимо на начальном этапе:

- организовать оказание ситуационной помощи всем маломобильным гражданам;
- создать систему сопровождения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях обученных сотрудников.

Для организации работы на объекте по созданию условий доступности услуг и оказанию ситуационной помощи инвалидам разработать и утвердить Приказом руководителя:

- Положение (Правила или Политику) об организации доступности учреждения и предоставляемых на нём услуг, а также оказании инвалидам при этом необходимой помощи;
- назначение сотрудников, ответственных за организацию и проведение работы в учреждении по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов;
- должностные инструкции сотрудников, ответственных за организацию работы по обеспечению доступности учреждения и услуг;
- должностные инструкции сотрудников (вносимые изменения в должностные инструкции), ответственных за оказание помощи инвалидам и сопровождение их на объекте;
- форму (журнал) учёта и порядок проведения инструктажа в учреждении персонала по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Территория, прилегающая к зданию:

- оборудовать лифтовую шахту для подъема инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках на второй и третий этаж;
- обеспечить на всех путях движения систему средств информационной поддержки, доступных для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020;
- выделить парковочные места для инвалидов возле входа в здание в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020.

2. Вход в здание:

- установить технические средства информирования в виде табличек о назначении помещения и режиме входа, доступного для МГН, в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020;
- оборудовать вход в здание пандусом, соответствующим требованиям СП

59.13330.2020;

- установить наружное-вызывное устройство или средство связи с персоналом (или указать номер телефона для связи) в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020.

3. Пути движения внутри здания:

- обеспечить на всех путях движения систему средств информационной поддержки, доступных для МГН, в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020.

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта):

- установить технические средства информирования в виде табличек о назначении помещения рядом с дверью и на высоте от 1,4 до 1,6 м со стороны дверной ручки в соответствии с ГОСТ Р 51671-2020 (в том числе тактильные с использованием шрифта Брайля разместить рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м.) в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020.

5. Санитарно-гигиенические помещения:

- обустроить универсальный санузел и доступную для МГН кабину в санузлах, в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020;

- не менее одной кабинки в общей уборной оборудовать поручнями с двух сторон от унитаза в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020;

- оборудовать дверь в санузел для МГН с внутренней стороны ручкой-поручнем в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020;

- оборудовать санузлы, доступные для МГН, системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020.

6. Система информации на объекте:

- обозначить знаком доступности для МГН доступные элементы здания и территории (входы и выходы, доступные для МГН, если не все входы и выходы доступны; входы в общественные уборные; зоны предоставления услуг; пути эвакуации инвалидов; безопасные зоны; специальные зоны отдыха и ожидания для МГН). В местах, в которых находятся недоступные для инвалидов элементы здания (входы/выходы, лестницы, лифты и т.п.), устанавливаются указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020;

- необходимо применять идентичные средства информации в пределах здания и соответствовать знакам, установленным действующим нормативными документами по стандартизации (целесообразно использовать международные символы) в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Территория, прилегающая к зданию:

- оборудовать подход к зданию доступными для МГН элементами информации об объекте в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020;

- устранить перепады высот или оборудовать их в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020;

- обеспечить на всех путях движения систему средств информационной поддержки, доступных для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020;

- выделить парковочные места для инвалидов возле входа в здание в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020.

2. Вход в здание:

- установить технические средства информирования в виде табличек о назначении помещения и режиме входа, доступного для МГН, в соответствии с требованиями СП59.13330.2020;

- установить наружное вызывное устройство или средство связи с персоналом (или указать номер телефона для связи) в соответствии с требованиями СП59.13330.2020.

3. Пути движения внутри здания:

- обеспечить на всех путях движения систему средств информационной поддержки, доступных для МГН, в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020;

- разместить информацию о путях эвакуации на этаже в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020;

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта):

- установить технические средства информирования в виде табличек о назначении помещения рядом с дверью и на высоте от 1,4 до 1,6 м со стороны дверной ручки в соответствии с ГОСТ Р 51671-2020 (в том числе тактильные с использованием шрифта Брайля разместить рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м.) в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020.

5. Санитарно-гигиенические помещения:

- обустроить универсальный санузел и доступную для МГН кабину в санузлах в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020;

- не менее одной кабинки в общей уборной оборудовать поручнями с двух сторон от унитаза в соответствии с требованиями СП59.13330.2020;

- оборудовать дверь в санузел для МГН с внутренней стороны ручкой-поручнем в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020;

- оборудовать санузлы, доступные для МГН, системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020.

6. Система информации на объекте:

- обозначить знаком доступности для МГН доступные элементы здания и территории (входы и выходы, доступные для МГН, если не все входы и выходы доступны; входы в общественные уборные; зоны предоставления услуг; пути эвакуации инвалидов; безопасные зоны; специальные зоны отдыха и ожидания для МГН). В местах, в которых находятся недоступные для инвалидов элементы здания (входы/выходы, лестницы, лифты и т.п.), устанавливаются указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020;

- необходимо применять идентичные средства информации в пределах здания и соответствовать знакам, установленным действующими нормативными документами по стандартизации (целесообразно использовать международные символы) в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Территория, прилегающая к зданию:

- обеспечить на всех путях движения систему средств информационной поддержки, доступных для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020.

2. Вход в здание:

3. Пути движения внутри здания:

- оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения;

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта):

- рекомендовано установить звукоусиливающее устройство (индукционная петля);
- организовать оказание ситуационной помощи;
- выполнить технические средства информирования в виде табличек о назначении помещения рядом с дверью и на высоте от 1,4 до 1,6 м со стороны дверной ручки в соответствии с ГОСТ Р 51671-2020 (в том числе тактильные с использованием шрифта Брайля разместить рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м) в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020.

5. Санитарно-гигиенические помещения:

6. Система информации на объекте:

- необходимо применять идентичные средства информации в пределах здания и соответствовать знакам, установленным действующими нормативными документами по стандартизации (целесообразно использовать международные символы) в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Территория, прилегающая к зданию:

- устранить перепады высот или оборудовать их в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020;
- выполнить тактильно-контрастные наземные указатели или изменение фактуры поверхности пути при приближении к зонам повышенной опасности в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020;
- обеспечить на всех путях движения систему средств информационной поддержки, доступных для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020.

2. Вход в здание:

- выделить парковочные места для инвалидов возле входа в здание в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020;
- выполнить тактильно-контрастный указатель перед входной наружной дверью на ширину дверного проема за 0,8-0,9 м., глубиной 0,5-0,6 м. Указатель должен заканчиваться на расстоянии 0,3 м от двери. Указатели должны иметь высоту рифов 5 мм в соответствии с ГОСТ Р 52875-2018, СП 59.13330.2020.

3. Пути движения внутри здания:

- разместить информацию о путях эвакуации на этажах в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020;

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта):

- выполнить технические средства информирования в виде табличек о назначении помещения рядом с дверью и на высоте от 1,4 до 1,6 м со стороны дверной ручки в соответствии с ГОСТ Р 51671-2020 (в том числе тактильные с использованием шрифта Брайля разместить рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м) в соответствии с

требованиями СП 59.13330.2020.

5. Санитарно-гигиенические помещения:

6. Система информации на объекте:

- необходимо применять идентичные средства информации в пределах здания и соответствовать знакам, установленным действующими нормативными документами по стандартизации (целесообразно использовать международные символы) в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями умственного развития необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Территория, прилегающая к зданию:

- обеспечить на всех путях движения систему средств информационной поддержки, доступных для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения в соответствии с ГОСТ Р 51256 и ГОСТ Р 52873 и требованиями СП 59.13330.2020;

2. Вход в здание:

3. Пути движения внутри здания:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта):

- организовать на объекте оказание ситуационной помощи;
- выполнить технические средства информирования в виде табличек о назначении помещения рядом с дверью и на высоте от 1,4 до 1,6 м со стороны дверной ручки в соответствии с ГОСТ Р 51671-2020 (в том числе тактильные с использованием шрифта Брайля разместить рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м.) в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020.

5. Санитарно-гигиенические помещения:

6. Система информации на объекте:

- необходимо применять идентичные средства информации в пределах здания и соответствовать знакам, установленным действующими нормативными документами по стандартизации (целесообразно использовать международные символы) в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Отсутствует
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт

6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ **МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» СП «Огонёк»- 2024 - 2029 гг.** в рамках исполнения *плана мероприятий для обеспечения доступности объекта МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера», СП «Огонёк» и предоставляемых услуг для людей с инвалидностью и других МГН, находящейся по адресу г. Томск, ул. Вокзальная, 41.*

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **ДЧ-В.**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) -

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза (разработка проектно-сметной документации)

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации:

https://yandex.ru/maps/org/ogonek_strukturnoye_podrazdeleniye_maou_do_ddt_u_belogo_ozera/1094858201/?ll=84.990894%2C56.503732&z=16

4.5.

5. Особые отметки

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на 3 листах.
2. Входа (входов) в здание	на 3 листах.
3. Путей движения в здании	на 4 листах.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 3 листах.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 3 листах.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 4 листах.
7. План адаптации для МГН объекта	на 5 листах.
Результаты фото фиксации на объекте	на 12 листах.
План здания	на 1 листе.
Информация о путях движения к объекту	на 1 листе.

Рабочая группа:

Руководитель рабочей группы:

Директор МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» Т.Н. Пазинич

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Руководитель СП И. Н. Запрягаева

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Специалист по ОТ М.А. Кириченко
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Заведующий хозяйством В. А. Хуторная



(Подпись)

В том числе: представители общественных организаций
инвалидов

Эксперт – Бурмистров Е.В. – Томской областной региональной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»,
г. Томск



(Подпись)

Управленческое решение согласовано «___» _____ 20__ г. (протокол №___)
Комиссией (название) _____

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» СП «Огонёк»
г. Томск, ул. Вокзальная, 41
Приложение № 1 к Акту обследования ОСИ

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1,25, 26,27, 28	К, О, С, Г, У	<ul style="list-style-type: none"> Отсутствует информация об объекте. 	<p>Оборудовать вход доступными для МПН элементами информации об объекте. <i>п.5.1.1 СП 59.13330.2020.</i></p>	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	нет			К, О, С, Г, У	<ul style="list-style-type: none"> Отсутствует навигация на территории объекта. Отсутствует информация о приближении к зонам повышенной опасности. На подходе к зданию имеется перепад высот, не соответствующий требованиям. 	<p>Разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, доступной для МПН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения <i>п.5.1.3 СП 59.13330.2020.</i></p> <p>Выполнить тактильно-контрастные наземные указатели по ГОСТ Р 52875 или изменить фактуры поверхности пути перед лестницами <i>п.5.1.10 СП 59.13330.2020.</i></p> <p>Свести к минимуму перепад высот <i>п.5.1.5, 5.1.8 СП 59.13330.2020.</i></p>	<p>Текущий ремонт</p> <p>Текущий ремонт</p> <p>Текущий ремонт</p>
1.3	Лестница (наружная)	нет			К, О, С			Текущий ремонт

1.4	Пандус (наружный)	нет			К, О, С, Г, У	Около входа в здание (не далее 50м) выделить 10% машино-мест (но не менее одного) для людей с инвалидностью, в том числе расширенных машино-мест для транспортных средств инвалидов, передвижающихся на кресле-коляске. Обозначить каждое выделенное машино-место дорожной разметкой и дорожными знаками. <i>п. 5.2.1-5.2.4 СП 59.13330.2020.</i>	Текущий ремонт
1.5	Автостоянка и парковка	нет	• Отсутствует выделенное парковочное место для инвалидов.		К, О, С, Г, У	Обеспечить доступность входа в здание: - обеспечить на всех путях движения систему средств информационной поддержки, доступных для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения; - выделить парковочные места для инвалидов возле входа в здание; - свести к минимуму перепады высот на всех путях движения подхода к зданию Назначить приказом сотрудников ответственных за организацию ситуационной помощи с разработкой должностных инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками.	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				К, О, С, Г, У		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участка)	ВНД (К,С) ДЧ-И (О, Г, У)			Территория отсутствует

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; техническое решение невозможно – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Прилегающая территория доступна частично для инвалидов слуха, инвалидов с нарушением зрения, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Прилегающая территория недоступна для инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску, и инвалидов с нарушением зрения.

Для улучшения доступности необходимо создать систему информационной поддержки инвалидов и МГН на всех путях движения, выделить парковочные места для инвалидов, свести к минимуму перепады высот. Предусмотреть условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения инвалидов и МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.13330.

Необходимо организовать ситуационную помощь через вызов персонала и оборудовать место ожидания помощи для инвалидов и МГН. Для организации ситуационной помощи инвалидам и МГН на объекте персоналом учреждения необходимо:

- внести соответствующие изменения в «Правила оказания услуг в учреждении»;
- закрепить ответственных сотрудников с закреплением функциональных обязанностей в их должностных инструкциях;
- провести со всеми сотрудниками обучение (инструктаж) правилам оказания ситуационной помощи инвалидам и МГН на объекте.

Приложение № 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
 № _____ от 14 августа 2023 г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание МАОУ ДО ДДТ
«У Белого озера» СП «Огонёк»
 г. Томск, ул. Вокзальная, 41

№ п/п	Наименование функционального планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		1	<ul style="list-style-type: none"> Отсутствует пандус, перила, поручни Отсутствует яркая контрастная маркировка ступеней лестницы 	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	Нанесение яркой, контрастной маркировки технических средства информирования в виде табличек о назначении помещения и режиме входа, доступного для МГН, в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	Нет			<ul style="list-style-type: none"> Отсутствует наружное вызывное устройство или средство связи с персоналом. 	К,О,С,Г,У	Установить наружное вызывное устройство или средство связи с персоналом (или указать номер телефона для связи). <i>п.6.1.1 СП 59.13330.2020</i> Подтверждение срабатывания устройства вызова помощи осуществляется визуальной, звуковой и(или) вибрационной индикацией. <i>п.6.5.10 СП 59.13330.2020</i>	Текущий ремонт,
					<ul style="list-style-type: none"> Отсутствует пандус. 	К	Оборудовать вход в здание пандусом, соответствующим требованиям <i>п.п.5.1.14-5.1.17 СП 59.13330.2020</i>	Капитальный ремонт

2.3	Входная площадка	Есть	26,27,28	<ul style="list-style-type: none"> На участке пола входной площадки перед входной дверью отсутствует тактильная предупредительная разметка (или грязесборные решетки). 	С	<p>Выполнить тактильно-контрастный указатель перед входной наружной дверью на ширину дверного проема за 0,8-0,9м., глубиной 0,5-0,6м. Указатель должен заканчиваться на расстоянии 0,3 м от двери. Указатели должны иметь высоту рифов 5 мм. ГОСТ Р 52875-2018.</p> <p>В тамбурах, на входных площадках и крыльцах при соответствии размеров и размещения грязесборных решеток по размерам и расположению тактильных указателей ГОСТ Р 52875 тактильные указатели не предусматриваются.</p> <p>На наружных входных площадках и тамбурах эвакуационных выходов тактильные указатели не предусматриваются.</p> <p>п. 6.1.8 СП 59.13330.2020</p>	Текущий ремонт
2.4	Двери входные	есть	1, 28	Дверные проёмы имеют пороги (перепады высот) более 0,012м.	К,О,С	<p>Свести к минимуму перепады высот.</p> <p>п.6.2.4 СП 59.13330.2020</p>	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть	11				
	ОБЩИЕ требования к зоне				К,О,С,Г,У	<p>Обеспечить доступность входа в здание:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оборудовать лестницу поручнями, соответствующими требованиям; - оборудовать вход в здание пандусом; - свести к минимуму перепады высот на входных дверях; - установить кнопку вызова персонала; - обеспечить опознаваемость входа, доступного для МГН; - выполнить тактильно-контрастный указатель перед входной наружной дверью. 	Текущий ремонт, Капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход/входов в здание	ВНД (К,О,С) ДЧ-И (Г,У)		1, 25, 26	Текущий ремонт, Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

Вход в здание доступен для инвалидов с нарушением слуха, инвалидов с нарушением умственного развития.

Вход в здание не доступен для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением зрения.

Для обеспечения условной доступности необходимо лестницу оборудовать поручнями, соответствующими требованиями, оборудовать вход в здание пандусом, установить наружное вызывное устройство; выполнить тактильно-контрастный указатель либо грязеборные решетки перед входной дверью; создать систему информационной поддержки инвалидов и МГН на всех путях движения.

Необходимо организовать ситуационную помощь через вызов персонала и оборудовать место ожидания помощи для инвалидов и МГН. Организация ситуационной помощи на объекте осуществляется персоналом, для чего необходимо:

- внести соответствующие изменения в «Правила оказания услуг в учреждении»;
- закрепить ответственных сотрудников с закреплением функциональных обязанностей в их должностных инструкциях;
- провести со всеми сотрудниками обучение (инструктаж) правилам оказания ситуационной помощи инвалидам и МГН на объекте.

Приложение №3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
 № _____ от 14 августа 2023 г.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» СП «Огонёк»
 г. Томск, ул. Вокзальная, 41

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридоры (фойе, зоны ожидания)	есть	17,18,50 53	2,3				
3.1.1	Фойе, зоны ожидания	есть	18 53 50	1, 2				
3.1.2	Коридоры	есть	18,50,53	2, 3				

3.2	Лестницы	есть	1	4, 5					
3.3	Пандус	нет		1			К	На перепадах высот (ступенях) рекомендуется использовать инвентарный пандус при необходимости. <i>п.6.2.8, 6.2.9 СП 59.13330.2020</i>	Индивидуальное решение с ТСР, Организационные мероприятия
3.4	Лифт Подъемная платформа.	нет							
3.5	Двери	есть		1, 18, 27			К, О, С	Свести к минимуму перепады высот. <i>п.6.2.4 СП 59.13330.2020</i>	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т. ч. зоны безопасности)	есть	1, 6	1, 4, 5, 19, 20, 27, 28			К, О, С, Г, У	Разместить информацию о путях эвакуации на этаже. <i>п.6.5 СП 59.13330.2020</i>	Текущий ремонт

	<p>ОБЩИЕ требования к зоне</p>					<p>К,О,С,Г,У</p>	<p>Обеспечить доступность путей движения внутри здания: - свести к минимуму перепады высот в коридоре и в дверных проемах; - обеспечить на всех путях движения систему средств информационной поддержки, доступных для МГН ; - назначить приказом сотрудников, ответственных за организацию ситуационной помощи, с разработкой должностных инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками.</p>	<p>Текущий ремонт</p>
--	---	--	--	--	--	------------------	--	-----------------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ВНД (К,С) ДЧ-И (О,Г,У)	1,6	1,2,3,4,5,20,19	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Пути движения в здании недоступны для инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску, инвалидов с нарушением зрения.

Пути движения в здании частично доступны для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением слуха, инвалидов с нарушением умственного развития.

Для обеспечения доступности предусмотреть комплексное размещение и донесение информации в доступной форме (на доступном, понятном языке) инвалидам с нарушением зрения и с нарушением слуха, и обустроить пути движения и эвакуации для инвалидов и МПН, нанести на проступи краевых ступеней лестниц одну или несколько противоскользящих полос, свести к минимуму перепады высот, использовать инвентарный пандус. Необходимо организовать ситуационную помощь для инвалидов и МПН.

Организация ситуационной помощи на объекте осуществляется персоналом, для чего необходимо:

- внести соответствующие изменения в «Правила оказания услуг в учреждении»;
- закрепить ответственных сотрудников с закреплением функциональных обязанностей в их должностных инструкциях;
- провести со всеми сотрудниками обучение (инструктаж) правилам оказания ситуационной помощи инвалидам и МПН на объекте.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов
МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» СП «Огонёк»
г. Томск, ул. Вокзальная, 41

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	4,5,7,3,1 3,8,15,1 6,5,6,19, 21	6,7,8,9, 11,12,13 ,14,15, 16	<ul style="list-style-type: none"> Отсутствуют информирующие обозначения помещений, доступные для инвалидов с нарушением зрения. 	С	<p>Выполнить технические средства информирования в виде табличек о назначении помещения рядом с дверью и на высоте от 1,4 до 1,6 м со стороны дверной ручки в соответствии с ГОСТ Р 51671-2020 (в том числе тактильные).</p> <p>Информирующие тактильные таблички с использованием рельефных знаков и символом, а также рельефно-точечного шрифта Брайля разместить рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м.</p> <p>п.6.5-6.5.9 СП 59.13330.2020</p>	Текущий ремонт
					<ul style="list-style-type: none"> Не оборудованы приборами усиления слуха. 	Г	<p>Необходимо оборудовать места для инвалидов с нарушением слуха приборами для усиления звука.</p> <p>п.8.1.9, п.8.1.10 СП 59.13330.2020</p>	

4.2	Зальная форма обслуживания	есть	7,6	10,15	<ul style="list-style-type: none"> Отсутствуют информирующие обозначения помещений, доступные для инвалидов с нарушением зрения. Не оборудованы приборами усиления слуха. 	С	<p>Выполнить технические средства информирования в виде табличек о назначении помещения рядом с дверью и на высоте от 1,4 до 1,6 м со стороны дверной ручки в соответствии с ГОСТ Р 51671-2020 (в том числе тактильные). Информирование тактильные таблички с использованием рельефных знаков и символом, а также рельефно-точечного шрифта Брайля разместить рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. п.6.5-6.5.9 СП 59.13330.2020</p> <p>Необходимо оборудовать места для инвалидов с нарушением слуха приборами для усиления звука. п.8.1.9, п.8.1.10 СП 59.13330.2020</p>	Текущий ремонт
4.3	Гардероб	нет						
4.4	Прилавочная форма обслуживания	есть						
4.5	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.6	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне					К,О,С,Г,У	<p>Обеспечить доступность зон обслуживания инвалидов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выполнить технические средства информирования в виде табличек о назначении помещения рядом с дверью; - оборудовать места для инвалидов с нарушением слуха приборами для усиления пвизвука. 	Текущий ремонт

III Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной Зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	4,5,6,7,16,8,15,16,5,13,6,19,21	1-28	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично 21,19,16,8,7,4,5,6всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Зоны целевого обслуживания доступны условно.

Для улучшения доступности предусмотреть комплексное размещение и донесение информации в доступной форме (на доступном, понятном языке) инвалидам с нарушением зрения и с нарушением слуха. Необходимо организовать ситуационную помощь для инвалидов и МГН.

Организация ситуационной помощи на объекте оказывается персоналом, для чего необходимо:

- закрепить ответственных сотрудников с закреплением функциональных обязанностей в их должностных инструкциях;
- провести со всеми сотрудниками обучение (инструктаж) правилам оказания ситуационной помощи инвалидам и МГН на объекте.

**Приложение № 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ _____ от 14 августа 2023 г.**

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» СП «Огонёк»
г. Томск, ул. Вокзальная, 41**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ	
5.1	Туалетная комната	Есть	7,8,9,10	22,21	<ul style="list-style-type: none"> Отсутствуют информационные указатели около двери о назначении помещения (в том числе тактильные). 	К,О,С,Г,У	<p>Установить информационные таблички (в том числе тактильные), специальный знак (в том числе рельефный) для идентификации санузла всеми посетителями, со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 – 1,6 м. от уровня пола и на расстоянии 0,1 - 0,5 м. от края двери. п.6.3.6 СП 59.13330.2020.</p> <p>Не менее одной кабинки в общей уборной оборудовать поручнями. Поручни расположить с двух сторон от унитаза с креплением на пол либо рядом на стену на высоте 0,75 м от пола: один поручень стационарный, другой - откидывающийся со стороны посадки. п.6.3.3 СП 59.13330.2020.</p>	Текущий ремонт
				22,21	<ul style="list-style-type: none"> Отсутствуют поручни у унитаза. 	К,О	<p>Рекомендуется оборудовать дверь в санузел для МПН с внутренней стороны ручкой-поручнем. п.6.3.9 СП 59.13330.2020.</p>	Текущий ремонт

								Капитальный ремонт	
5.2	Душевая комната	Нет							
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Нет							
	ОБЩИЕ требования к зоне					К, О, С, Г, У	<ul style="list-style-type: none"> • Отсутствует универсальный санузел, доступный для инвалидов всех категорий. 	<p>К, О, С, Г, У</p> <p>Обеспечить доступность санитарно-гигиенических помещений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - установить информационные таблички; - не менее одной кабинки в общей уборной оборудовать поручнями; - оборудовать универсальный санузел и доступную кабину ; - оборудовать санузлы, доступные для МГН, системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи 	Капитальный ремонт, Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ВНД (К,С,О) ДЧ-И (Г,У)	7,8,9,10	22,21	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Санитарно-гигиенические помещения недоступны для инвалидов с нарушением зрения, инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Санитарно-гигиенические помещения доступны частично для инвалидов с нарушением слуха, инвалидов с нарушением умственного развития.

Для обеспечения доступности санитарно-гигиенических помещений объекта для инвалидов необходимо в каждом корпусе оборудовать как минимум одну универсальную кабину или доступную кабину в санузле, соответствующую нормативным требованиям, для использования инвалидами категории К,О,С. В общих уборных не менее одной кабинки оборудовать поручнями с двух сторон от унитаза.

Необходимо организовать ситуационную помощь для инвалидов и МПН.

Организация ситуационной помощи на объекте оказывается персоналом, для чего необходимо:

- внести соответствующие изменения в «Правила оказания услуг в учреждении»;
- закрепить ответственных сотрудников с закреплением функциональных обязанностей в их должностных инструкциях;
- провести со всеми сотрудниками обучение (инструктаж) правилам оказания ситуационной помощи инвалидам и МПН на объекте.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте МАОУ
ДО ДДТ «У Белого озера» СП «Огонёк»
г. Томск, ул. Вокзальная, 41

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		Наличие элемента	Содержание	Значимо для инвалида (категория)		
		№ на плане	№ фото		Виды работ	
6.1	Визуальные средства	есть		<ul style="list-style-type: none"> Система средств информации и сигнализации об опасности не в полном объеме учитывает особенностей людей с инвалидностью: - отсутствует информационная схема зон обслуживания; - отсутствуют тактильные знаки; - отсутствуют указатели мест для получения услуг для людей с инвалидностью. 	<p>К,О,Г,С,У</p> <p>Доступные для МГН элементы здания и территории идентифицировать символами доступности в следующих местах:</p> <ul style="list-style-type: none"> - входы и выходы, доступные для МГН, если не все входы и выходы доступны; - входы в общественные уборные; - зоны предоставления услуг; - пути эвакуации инвалидов; - безопасные зоны; - специальные зоны отдыха и ожидания для МГН. 	Текущий ремонт

						<p>В местах, в которых находятся недоступные для инвалидов элементы здания (входы/выходы, лестницы, и т.п.), устанавливаются указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу. <i>п.6.5 СП 59.1333.2020.</i></p>	
6.2	Акустические средства	нет		<ul style="list-style-type: none"> Отсутствует система усиления звука 	Г	<p>Необходимо обустроить в зонах обслуживания посетителей место для обслуживания людей с инвалидностью, обеспечить их системой усиления звука (мобильной индукционной петлей). <i>п. 8.1.10 СП 59.13330.2020.</i></p>	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет	<ul style="list-style-type: none"> Отсутствуют информирующие тактильные таблички 	С		<p>Установить тактильные таблички для идентификации помещений (санузлы, доступные кабины уборных, вход в кабинет) и рядом с устройствами вызова помощи. <i>п.6.5.9 СП 59.1330.2020.</i></p>	Текущий ремонт

<p>ОБЩИЕ требования к зоне</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Средства информации (в том числе знаки и символы) должны быть идентичными в пределах здания или комплекса зданий и сооружений, размещаемых на одном земельном участке. 	<p>К, О, Г, С, У</p>	<p>Применять идентичные средства информации в пределах здания и соответствовать знакам, установленным действующими нормативными документами по стандартизации. Целесообразно использовать международные символы. п. 6.5.2 СП 59.1330.2020.</p>	<p>Текущий ремонт</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания и быть связана с художественным решением интерьера. 	<p>К, О, Г, С, У</p>	<p>Выполнить систему средств информации помещений и путей движения так, чтобы обеспечивалась непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объекта и мест посещения. Она должна предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг и назначении функциональных элементов, расположение путей эвакуации, предупреждать об опасностях в экстремальных ситуациях и т.п. п. 6.5.3 СП 59.1330.2020.</p>	<p>Текущий ремонт</p>
		<p>К, О, Г, С, У</p>	<p>Расположить визуальную информацию на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующих расстоянию рассматривания. Должна быть связана с художественным решением интерьера и располагаться на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола. п. 6.5.4 СП 59.1330.2020.</p>	<p>Текущий ремонт</p>

III Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Системы информации и сигнализации об опасности временно не доступны для инвалидов всех категорий.

Для обеспечения доступности услуг инвалидам всех категорий необходимо разместить визуальную, акустическую, тактильную, доступную и понятную информацию на входе на территорию, в здание, на этажах, а также разместить информацию об оказании услуг МПН на сайте учреждения. Необходимо организовать ситуационную помощь и оборудовать место ожидания помощи для инвалидов и МПН. Организация ситуационной помощи на объекте осуществляется персоналом, для чего необходимо:

- внести соответствующие изменения в «Правила оказания услуг в учреждении»;
- закрепить ответственных сотрудников с закреплением функциональных обязанностей в их должностных инструкциях;
- провести со всеми сотрудниками (обучение) правилам оказания ситуационной помощи инвалидам и МПН на объекте.

СОГЛАСОВАНО
Эксперт ПРО ОО «ВОИ»
«1» _____ 2023 г.
Бурмистров Е.В.



«13» _____ 2023 г.
Пазинич Т.Н.

**Программа (план) адаптации объекта социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН
На период с «20» января 2023 г. по «20» января 2028 г.
МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера»**

СП «Огонёк»

г. Томск, ул. Вокзальная, 41

Функциональная зона. Вид выполняемых работ*	Состояние функциональной зоны на текущий момент	Ожидаемый результат (по состоянию доступности)**	Период проведения работ, квартал, год	Ответственный исполнитель, соисполнители	Дата контроля
<p>Плановые работы</p> <p>I</p> <p>Прилегающая территория:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Выполнить тактильно-контрастные наземные указатели или изменение фактуры поверхности пути перед зонами повышенной опасности. 2. Выделить парковочные места для инвалидов возле входа в здание; 3. Установить наружное вызывное устройство или средство связи с персоналом. 4. Устранить перепады высот на всех путях движения по территории. 5. Обеспечить на всех путях движения систему средств информационной поддержки. 	<p>2</p> <p>ДЧ-И (О,Г,У)</p>	<p>3</p> <p>ДЧ-В</p>	<p>4</p>	<p>5</p> <p>Пазинич Т.Н. Запрыгаева И. Н.</p>	<p>6</p> <p>30 января 2026</p>

<p>Вход в здание:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Оборудовать вход в здание пандусом. 2. Выполнить тактильно-контрастный указатель перед входной наружной дверью (допускается использовать грязеборные решетки). 3. Свести к минимуму перепады высот дверных проемов. 4. Установить технические средства информирования в виде табличек о доступности, назначении помещения и режиме входа, доступного для МГН. 5. Установить наружное вызывное устройство или средство связи с персоналом (или указать номер телефона для связи). 	<p>ДЧ-И (Г,У)</p>	<p>ДЧ-В</p>	<p>Пазинич Т.Н. Запрыгаева И. Н</p>	<p>30 декабря 2026</p>
<p>Пути движения внутри здания:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обеспечить на всех путях движения систему средств информационной поддержки, доступных для МГН. 2. Разместить информацию о путях эвакуации на этаже. 	<p>ДЧ-И (О,Г,У)</p>	<p>ДЧ-В</p>	<p>Пазинич Т.Н. Запрыгаева И. Н.</p>	<p>30 декабря 2025</p>

<p>Зона целевого назначения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Установить технические средства информирования в виде табличек о назначении помещения рядом с дверью. 2. Рекомендовано установить звукоусиливающее устройство (индукционная петля). 3. Организовать на объекте оказание ситуационной помощи. 	ДУ	ДЧ-В	Пазинич Т.Н. Запругаева И. Н	30 января 2025
<p>Туалетные комнаты:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Не менее одной кабинки в общей уборной оборудовать поручнями с двух сторон от унитаза. 2. Установить ручку-поручень с внутренней стороны двери доступной кабины. 3. Установить информационные таблички. 4. Обустроить универсальный санузел и доступную кабину на I этаже. 	ДЧ-И (Г,У)	ДЧ-В	Пазинич Т.Н. Запругаева И. Н.	30 декабря 2028
<p>Визуальные средства:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Оборудовать комплексной (визуальные, звуковые, тактильные) для всех категорий инвалидов системой средств информации и системой сигнализации об опасности. 2. Установить технические средства информирования в виде табличек о назначении помещений и режиме входа, доступного для МГН. 3. Разместить информацию о путях эвакуации на этажах. 4. Использовать контрастные расцветки и рельефные символы. 	ВНД	ДЧ-В	Пазинич Т.Н. Запругаева И. Н.	30 декабря 2025

<p>Акустические средства:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Оборудовать комплексной (визуальные, звуковые, тактильные) для всех категорий инвалидов системой средств информации и системой сигнализации об опасности. 2. Оборудовать санузлы, доступные для МГН, системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи. 3. Оборудовать в зонах обслуживания посетителей место для обслуживания людей с инвалидностью, обеспечить их системой усиления звука(мобильной индукционной петлей). 	ВНД	ДЧ-В	Пазинич Т.Н. Запрыгаева И. Н.	30 декабря 2025
<p>Тактильные средства:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Оборудовать комплексной (визуальные, звуковые, тактильные) для всех категорий инвалидов системой средств информации и системой сигнализации об опасности. 2. Установить технические средства информирования в виде табличек о назначении помещения рядом с дверью (в том числе тактильные с использованием шрифта Брайля). 3. Выполнить тактильно-контрастные наземные указатели или изменение фактуры поверхности пути при приближении к зонам повышенной опасности. 	ВНД	ДЧ-В	Пазинич Т.Н. Запрыгаева И. Н.	30 декабря 2026

Примечание:

* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ ** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

Заключение

Согласно ст. 19 Конституции Российской Федерации, государство гарантирует равенство прав и свобод граждан РФ независимо от принадлежности к общественным объединениям, а также других обязательств.

В силу части 1 п.1 ст.15 Федерального закона от 24.11.1995, № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» организации независимо от организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресло - коляски и собак-проводников) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам.

В соответствии с ст. 4,6,46 Гражданского кодекса РФ, ст. 36,46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании нормы СНИП, СП являются обязательными к применению.

Согласно п.7 ст.30 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» проектные решения зданий и сооружений в целях обеспечения доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения должны обеспечивать:

- досягаемость ими мест посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;
- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, мест обслуживания и мест приложения труда указанных групп населения.

В основу работы по проведению обследования Детского клуба взяты мероприятия по определению состояния доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН.

В результате комплексной оценки состояния доступности и основных функциональных зон всем категориям инвалидов (по основным критериям доступности) в целом по объекту *МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» СП «Огонёк»*, находящемуся по адресу *г. Томск, ул. Вокзальная, 41*, комиссия приняла решение:

Объект доступен частично для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением умственного развития.

Объект недоступен для инвалидов с нарушением зрения, слуха, инвалидов использующих для передвижения кресло-коляску.

Период проведения работ в рамках исполнения плана мероприятий по обеспечению доступности объекта *МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» СП «Огонёк»*, находящегося по адресу: *г. Томск, ул. Вокзальная, 41, - 2024-2029 гг.*

Приложение № 1
Схема пути движения от
ближайшей остановки транспорта
до объекта



тротуар и придомовая территория

проезжая часть




образовательное учреждение СП «Огонек»


Приложение № 2
Поэтажный план

План помещений


План 3 этажа



План 2 этажа



План 1 этажа



На перепланировку
(квартиры, помещений)
разрешение
не предъявлено
"12" 01 2005 г.
Подпись *[Signature]*

Томский филиал ФГУП "Ростехинвентаризация"				
План строения по Вокзальная (улица) 41				
Выполнил	Егорова	<i>[Signature]</i>	Литер	Район
Проверил	Лобач	<i>[Signature]</i>		Октябрьский
"12"	01	2006 г.	A	Масштаб: 1:200

Приложение № 3
Фотофиксация основных зон и элементов

Фото 1 – Вход в здание



Фото 2 – Холл 1 этажа



Фото 3 – Холл 2 этажа




Фото 4 – Лестничные марши 1 – 2 этажей



Фото 5 – Лестничные марши 2 – 3 этажей



Фото 6 – Кабинет № 1 психолога



Фото 7 – Кабинет № 2 «Подготовка к школе», методист




Фото 8- Учебный кабинет № 3. Живографика, Арт-рельеф, Мир рукоделия.




Фото 9 –Кабинет № 4. Служебный кабинет педагогов



Фото 10- Учебный кабинет № 5. Малый зал. Фортепиано Ладушки.



Фото 11- Учебный кабинет № 6. Гитара. Вокал.




Фото 12-Кабинет № 7.Административный № *.



Фото 13- Учебный кабинет № 5. Изостудия



Фото 14- Учебный кабинет №9. Магия моды



Фото 15-Учебный кабинет № 11. Актный зал. Каратэ. Хореография. Театральная студия.




Фото 16- Учебный кабинет № 15. Фотоимидж.



Фото 17- Кабинет № 14 педагогов хореографии, каратэ. Раздевалка.




Фото 18- Кабинет № 10 завхоза



Фото 19- Пожарный выход.




Фото 20 – Пожарная лестница



Фото 21- Женский туалет



Фото 22- Мужской туалет



Фото 23 – Кабинет № 12. Костюмерная



Фото 24 – Кабинет № 13. Костюмерная



Фото 25 – Пути движения



Фото 26 – Пути движения



Фото 27 – Входной тамбур



Фото 28 – Вход в здание –лестница

